

MIESZKAŃCY – UŻYTKOWNICY SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINACH STEGNA I SZTUTOWO

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie informuje, że zleciło **Politechnice Warszawskiej Wydziałowi Inżynierii Środowiska Instytutowi Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków w Warszawie** wykonanie ekspertyzy związanej z przyczynami występowania i sposobami usuwania przykrych zapachów w pobliżu niektórych urządzeń i przyborów kanalizacyjnych na terenie „Mierzei Wiślanej”.

W wyniku przedłożonego opracowania stwierdzono, że podstawową przyczyną powodującą występowanie tego zjawiska jest **brak rur wywiewnych na pionach instalacji wewnętrznej w budynkach podłączonych do kanalizacji zewnętrznej - sieciowej**. Brak lub złe wykonanie wentylacji kanałów intensyfikuje procesy zagniwania ścieków i osadów, a wydzielane przy tym gazy nie są sukcesywnie odprowadzane w „miejscu ich powstawania” – lecz wypełniają wolne przestrzenie, zwłaszcza w studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach, skąd przez otwory we włazach przedostają się do otoczenia powodując przykry zapach. Z uwagi na powyższe, w celu wyeliminowania powstających zjawisk należy bezwzględnie **w przypadku braku rur wywiewnych na pionach instalacji wewnętrznej wykonać je we własnym zakresie, a w przypadku nieprawidłowej instalacji poprawić**.

W celu eliminacji tłuszczu z sieci kanalizacyjnej, które również wpływają na występowanie przykrych zapachów należy w obiektach takich jak: lokale gastronomiczne, obiekty zbiorowego żywienia (stołówki), smażalnie i innych tego typu bezwzględnie zainstalować na odpływie ścieków **separatorów tłuszczu**. Informujemy, że zainstalowane separatory – odtłuszczacze należy systematycznie czyścić, usuwając nagromadzony tłuszcz i prawidłowo go zutylizować. Zabrania się wrzucania tłuszczu z separatorów do studzienek na sieci kanalizacyjnej. W okresie, do czasu zainstalowania separatorów – odtłuszczaczy, należy stosować ogólnodostępne preparaty biologiczne o wysokiej koncentracji mikroorganizmów i enzymów wprowadzając je bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej – rewizyjnej.

Częstym zjawiskiem, które ma znaczący wpływ tym razem na cenę usług jest **odprowadzanie wody deszczowej do systemu kanalizacyjnego**, jest to proceder całkowicie zabroniony. Podłączenie takie należy bezwzględnie odłączyć. Pod tym kątem przeprowadzane są kontrole i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel obiektu poniesie bardzo dotkliwe kary.

Spółka zobowiązuje się do udzielenia wszechstronnej pomocy – informacji zainteresowanym o sposobie wykonania lub przeróbki omawianych instalacji. W przypadku pytań należy kontaktować się z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Mierzeja” Sp. z o.o. 82-103 Stegna ul. Gdańska (oczyszczalnia ścieków) od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰, tel. 55 247 84 63 lub e – mail sekretariat@pkmierzeja.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie, które zajmuje się obsługą zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie Gmin Stegna i Sztutowo informuje:

W celu eliminacji przykrych zapachów (smrodów), które mogą pojawić się w budynkach lub przy zewnętrznych studzienkach kanalizacyjnych z chwilą podłączenia do sieci kanalizacyjnej, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące rzeczy:

- urządzenia, przybory i kratki kanalizacyjne (zlewozmywaki, umywalki, wanny, brodziki, muszle ustępowe i inne) powinny być szczelnie podłączone i umocowane z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną,
- kratki kanalizacyjne – syfony przy brodzikach, umywalkach, zlewozmywakach przy dłuższym nieużytkowaniu powinny być zalewane wodą,
- **ważne - budynki powinny być wyposażone w piony kanalizacyjne zakończone rurami wywiewnymi - wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach w celu wentylacji kanałów odprowadzając powstające gazy w wyniku zachodzących procesów gnilnych w kanalizacji (patrz rys.),**
- niedopuszczalne jest, aby pion kanalizacyjny był zaślepiony lub kończył się wylotem na poddaszu.

W przypadku pytań lub kłopotów w powyższych sprawach służymy pomocą, posiadamy odpowiednie urządzenia do lokalizacji nieszczelności i w tym zakresie świadczymy usługi.

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (studzienek, instalacji wewnętrznej):

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, drożdży, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
- substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
- wód opadowych poprzez podłączanie rynien - rur spustowych i wód roztopowych,
- wszelkiego rodzaju tłuszczy, w przypadku żywienia zbiorowego – restauracji, stołówek wymagane jest zamontowane na sieci kanalizacyjnej urządzeń, które wyłapują tłuszcze (separatorów).

Wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia ww. zakresie można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ul. Gdańska 2, Stegna (oczyszczalnia ścieków) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰; tel. 55 2478463; e-mail: sekretariat@pkmierzeja.pl; strona internetowa www.pkmierzeja.pl